

Eberspächer France



Chambre de combustion de pièces de rechange - Plagiat Airtronic D2 & D4

Distribution agressive des pièces de rechange (chambre de combustion)

Les pièces sont annoncées avec le numéro de pièce de rechange JE

Ligne directrice qui montre les différences et les effets possibles entre l'original et la pièce de rechange fausse

Caractéristiques de différenciation:

1



Original

Le tube est soudé au MAG
(Métal Active Gaz)

Plagiat



Pas de soudure MAG
(Métal Active Gaz)



Plagiat incl. Numéro de pièce de rechange JE

Durabilité moindre en raison de la stabilité d'assemblage réduite.

2



Le tuyau de carburant est mal soudé

Le résultat est une section nettement plus petite du tuyau de carburant!

Un débit de carburant réduit peut conduire à un mauvais et instable processus de combustion. On peut s'attendre à une augmentation de la fumée et à une durabilité réduite.


3

 **Original**



Pas de points de soudure à l'intérieur (couture MAG de l'extérieur)

Plagiat




Le tube est soudé par points à l'intérieur

4 CT Scan montre également qu'il manque des pièces isolées:



Les caractéristiques manquantes peuvent entraîner un bruit accru et un processus de combustion instable. On peut s'attendre à une augmentation de la fumée et à une durabilité réduite.



Conclusion

On a évalué plus de caractéristiques de différenciation en utilisant un scanner

Design différent, parties intérieures manquantes (non visible de l'extérieur!) Et mauvaise qualité

La fonction et surtout la sécurité n'est pas garantie!



Merci pour votre attention!